

## Melhoria vazão água mixer Iperautomatica

Originalmente a máquina vem conforme fotos abaixo:



Desmontando o mixer fica da seguinte forma->



Sugestão: colocar um bico (cód. 1100.8877) para diminuir o diâmetro da saída, aumentando a pressão da água, melhorando a distribuição da água dentro do mixer.





Ficando assim:



Após instalado o bico basta montar novamente o mixer.